

L.P.		KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU			
1. OBIEKT			5. MIEJSCOWOŚĆ	6. ADRES	
Zespół kościoła św. Mikołaja-kościół			Tarczyn	Osziela 1	
2. DATA POWSTANIA	3. AUTOR	4. MATERIAŁ		7. KOD POCZTOWY	8. NR EW. DZIAŁKI
pocz. XVI w., 1850 r.	-	cegła		05-555	246
18. FOTOGRAFIE			9. GMINA Tarczyn		
			10. POWIAT piaseczyński		
			11. WOJEWÓDZTWO mazowieckie		
			12. OBECNA FUNKCJA kościół parafialny		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA _____		
			14. WŁASNOŚĆ parafialna		
			15. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA		
			Nr obszaru AZP		
16. INFORMACJE O OCHRONIE			Nr i data wpisu do rejestru zabytków		
Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego			1110/71, 2.09.1957		
17. RODZAJE ZAGROŻEŃ			- brak		

Widok fasady (od strony ul. Warszawskiej)

20. OPIS

Kościół p.w. św. Mikołaja gotycki z późnobarokową fasadą, murowany z cegły. Korpus nawowy na rzucie prostokąta, jednonawowy, czteroprzęsłowy, z węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, oszkarpowany, orientowany. Od strony północno-wschodniej zakrystia, od południowej kruchta. Dach dwuspadowy, kryty blachą trapezową. Fasada główna tynkowana, parawanowa, jednokondygnacyjna, trójosiowa z naczółkiem z ok ulusem w szczycie i dekoracją architektoniczną w formie pilastrów i gzymsów. W niszach rzeźby świętych. Zachowany wystrój wnętrza wraz z wyposażeniem.

21. STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania bardzo dobry, po remoncie. Miejsce nieznaczne spękania tynku.

22. WNIOSKI KONSERWATORSKIE


Obiekt użytkowany prawidłowo.

23. UWAGI

Fundacja świątyni nastąpiła zapewne w XII wieku, lecz budowę pierwszej murowanej świątyni rozpoczęto na początku XVI wieku. Gruntowa przebudowa w duchu baroku odbyła się w latach 1623-30. Kościół uzyskał wtedy barokową, uproszczoną fasadę. Kolejny remont przeprowadzono w latach 1840-42 (w tym czasie powstała przykościelna dzwonnica).

24. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Zdjęcie archiwalne, WUOZ Radom



Rzut, WUOZ Radom

25. DATA: 16.08.2010

WYKONAWCA: ZABYTKI.DOC Pracownia Badań i Dokumentacji Zabytków