

L.P. 63		KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU			
1. OBIEKT			5. MIEJSCOWOŚĆ	6. ADRES	
Zespół zabudowań pofabrycznych - hala fabryczna I			Zduńska Wola	Kościelna 24	
2. DATA POWSTANIA	3. AUTOR	4. MATERIAŁ	7. KOD POCZTOWY	8. NR EW. DZIAŁKI	
1 ćw. XX w.	nieznany	cegła	98-220	400	
18. FOTOGRAFIE			9. GMINA Zduńska Wola		
 <p style="margin-top: 20px;">Główna hala produkcyjna</p>			10. POWIAT zduńskowolski		
			11. WOJEWÓDZTWO łódzkie		
			12. OBECNA FUNKCJA sklepy, restauracja		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA _____		
			14. WŁASNOŚĆ prywatna		
15. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA			16. INFORMACJE O OCHRONIE		
			Nr obszaru AZP _____		
			Nr stanowiska na obszarze AZP _____		
			Nr i data wpisu do rejestru zabytków _____		
			Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
19. SYTUACJA I ORIENTACJA			17. RODZAJE ZAGROZEŃ		
			- brak		
			- brak bieżącej konserwacji		

20. OPIS

Hala murowana z cegły, nieotynkowana. Na planie prostokąta, 3-kondygnacyjna z 4-kondygnacyjną centralną częścią ryzalitową (wieża), z dachem pulpitowym krytym papą. Stropy z belek drewnianych, na klatce stropy odcinkowe. Elewacja frontowa 14-osiowa, z 10-osiowym centralnym pseudoryzalitem mieszczącym klatkę schodową. Zachowany detal ceglany: profilowany cokół, profilowany gzyms koronujący, lizeny. W ostatniej kondygnacji pseudoryzalitu otwór-okulus z dekoracyjnym obramieniem z cegieł. We wnętrzu zachowana klatka schodowa, w pomieszczeniach bocznych żeliwne słupy wspierające drewniane stropy. Stalarka okienna współczesna z PCV.

Od strony wschodniej przylegająca trzykondygnacyjna, 4-osiowa hala. Murowana z cegły, nieotynkowana.

21. STAN ZACHOWANIA

Budynek w stanie technicznym dobrym. Widoczne ubytki cegieł (gzyms, przyziemie), miejscowo zlasowane cegły w części zawilgoconego cokołu. Rynny i rury spustowe miejscowo skorodowane co powoduje zawilgocenie murów, szczególnie w części przyziemia. Miejscowe nieznaczne spękania murów. Nie istnieje brama wiodąca na teren zakładu. Rozebrany został także dom właściciela.

22. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Należy wykonać generalny remont obiektu poprzedzony projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich

23. UWAGI

Fragment zespołu dawnej fabryki włókienniczej Sznajdera. Po wojnie Spółdzielnia inwalidów „Zwycięstwo”.

24. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Ściana klatki schodowej

Zachowane żeliwne słupy wewnątrz

