

L.P. 30		KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU			
1. OBIEKT Klub garnizonowy			5. MIEJSCOWOŚĆ Hrubieszów	6. ADRES Dwernickiego 44	
2. DATA POWSTANIA XIX/XX w.	3. AUTOR —	4. MATERIAŁ cegła	7. KOD POCZTOWY 22-500	8. NR EW. DZIAŁKI 1507/158	
18. FOTOGRAFIE  Widok ogólny  Detail 			9. GMINA Hrubieszów		
			10. POWIAT hrubieszowski		
			11. WOJEWÓDZTWO lubelskie		
			12. OBECNA FUNKCJA pustostan		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA _____		
			14. WŁASNOŚĆ prywatna		
			15. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP		
			16. INFORMACJE O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków _____ Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego _____		
17. RODZAJE ZAGROZEŃ - brak bieżącej konserwacji					

19. OPIS

Budynek murowany z cegły, licowany cegłą. Na planie prostokąta, z ryzalitem i portykiem w elewacji frontowej, z wydatnym ryzalitem w elewacji tylnej. Dwukondygnacyjny, z dachem dwuspadowym krytym blachą. Nad ryzalitami osobne dachy dwuspadowe. Elewacja frontowa 15-osiowa, z 3-osiowym centralnym ryzalitem, przed którym parterowy, arkadowy portyk. Budynek o architekturze nawiązującej detalem do architektury staroruskiej – typowy dla carskich budowli końca XIX i początku XX w. Zachowany detale architektoniczne: narożne boniowanie w dolnej kondygnacji, narożne lizeny w górnej kondygnacji, wydatny dekoracyjny gzyms kordonowy, profilowany gzyms koronujący z płycinowym fryzem, dekoracyjne obramienia okien. Ściany szczytowe zakończone dekoracyjnymi szczytami w formie blanków i machikuł. W elewacji frontowej na osi arkadowy portyk: na słupach detale w postaci ceglanych antab. Zachowana stolarka okienna

20. STAN ZACHOWANIA

Budynek w stanie dostatecznym, w trakcie remontu. Miejscowe, włosowate spękania muru, ubytki cegieł, dzika roślinność porastająca gzyms, braki odcinków rur spustowych, korozja rynien.

21. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Należy wykonać generalny remont obiektu poprzedzony projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich. Przed przystąpieniem do docelowego remontu w trybie pilnym należy wykonać uzupełnienie rynien i rur spustowych, usunąć nieinwazyjnie porastającą mury roślinność.

22. UWAGI

Klub Garnizonowy powstał razem z całym kompleksem carskich koszar wojskowych w latach 1903-1906. W skład dużego kompleksu wchodziły budynki koszarowe, blok sztabowy, cerkiew, klub oficerski, stołówka z halą sportową, stajnie, magazyny, kuźnia. Do wybuchu I wojny światowej w koszarach stacjonował pułk wojsk carskich, potem batalion wojsk austriackich i dwa plutony wojsk niemieckich. W XX-leciu międzywojennym stacjonowały tu różne jednostki wojsk polskich, w tym m.in. słynni Hallerczycy.

23. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Elewacja tylna