

L.P.		KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU			
1. OBIEKT			5. MIEJSCOWOŚĆ	6. ADRES	
Zespół domu - dom			Zduńska Wola	Dąbrowskiego 1	
2. DATA POWSTANIA		3. AUTOR	4. MATERIAŁ	7. KOD POCZTOWY	8. NR EW. DZIAŁKI
1908-1912		nieznany	cegła	98-220	7-172
18. FOTOGRAFIE			9. GMINA Zduńska Wola		
			10. POWIAT zduńskowolski		
			11. WOJEWÓDZTWO łódzkie		
			12. OBECNA FUNKCJA mieszkania, sklepy		
			13. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalne		
			14. WŁASNOŚĆ miasto i osoba prywatna		
			15. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA		
			Nr obszaru AZP		
			Nr stanowiska na obszarze AZP		
			16. INFORMACJE O OCHRONIE		
			Nr i data wpisu do rejestru zabytków _____ Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego chroniony planem miejscowym		
19. SYTUACJA I ORIENTACJA			17. RODZAJE ZAGROZEŃ		
			- brak bieżącej konserwacji		

Narożnik od ul. Łaskiej

20. OPIS

Kamienica narożna, murowana. Czterokondygnacyjna, podpiwniczona, na planie litery L, tynkowana. Dach dwuspadowy, kryty papą. Rynny, obróbki blacharskie i rury spustowe z blachy ocynkowanej, malowanej. Elewacja frontowa, 18-osiowa, z trzema ryzalitami, z zachowanym detalem architektonicznym: pasowo boniowany cokół, płytki podokienne, lizeny, profilowane gzymsy kordonowe i koronujący, dekoracyjne obramienia okienne z fartuchami, secesyjny szczyt w narożniku. Zachowane częściowo stolarka okienna i drzwiowa, wsporniki i balustrady balkonów, odboje bramne. Wewnątrz zachowana stolarka drzwiowa oraz klatka schodowa z metalową balustradą. W ścianie od podwórza żeliwny źródło.

21. STAN ZACHOWANIA

Kamienica w stanie dobrym. Widoczne miejscowe spękania i ubytki tynku. Zawilgocenie ścian w partii przyziemia.

22. WNIOSKI KONSERWATORSKIE

Należy wykonać generalny remont obiektu poprzedzony projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich. Należy usunąć reklamy i przywrócić pierwotną kolorystykę.

23. UWAGI

Ulica została wytyczona w 1899 r. jako droga w kierunku nowootwartego dworca kolejowego (1902 r.).

Kamienica powstała w końcu XIX w., a znacznie rozbudowana została w latach 1908-12 dla rodziny Fercho.

24. DODATKOWE FOTOGRAFIE / IKONOGRAFIA

Zródło w podwórzu

Zdjęcie pocztówkowe. Lata 20-te XX. (archiwum Muzeum Historii Miasta)



25. DATA: 06.08.2010

WYKONAWCA: ZABYTKI.DOC Pracownia Badań i Dokumentacji Zabytków